

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2010г.

Дом № 40 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) ___

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Борисов В.И.

Росагирева В.И., Фисунко И.В., Асудов В.П., Асудовичева В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние исправно

г) Фасад здания тех. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления: вообще нет, у/б со шв. 54, 38

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные техосмесью исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: техосмесью исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Александров И.В.

Александров В.И.

Александров И.В.

Брагина А.И.