

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 20\_\_

Дом № 69 ул. Ф. Желтого

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 48

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала техпод

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Ершова В.И.  
Богданова В.И., Мясникова В.И., Трухов В.В., Андрусов В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние исправно

г) Фасад здания: фасад из пенопластовых панелей об. 44

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: фасад из пенопласта

з) Система центрального отопления заменим разводкой Ц/О и  
ремонт Ц/О по кв. 15

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные технадзором шеф-района

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство технадзором шеф-района

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Мясников В И

Трунов В В

Александров В М

Ерехов В М