

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 20
Дом № 63 ул. Ф. Желтого

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 45

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала техподполье

Комиссия в составе, председателя глав. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник Ерехин М.Т.
Ткачова И.И., Мельникова И.И., Власов А.И., Андрусов В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия технически исправно

е) Подвальные помещения технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания технически исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно
детолята и разбитие 4/0

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И
Александрова
Евгенов АТ
Андреев ВМ
Ерохина ВМ