

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 2010 г.

Дом № 64 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № '000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 88

Материал стен каменитый

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Врахов Н.И.

Босотнрева В.И.; Федунов И.В.; Андрухов В.В.; Андрушилкин  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания тех. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления Грунтовая система

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : Грунтовая система

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Грунтовая система

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Федорова СВ

Андреев ВМ

Андреевский

Ермошин А.Т.