

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 66 ул. Ф. Жилино « » октябрь 2020

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 44

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Д.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин В.Т.

Посаднев В.И., Мельнико И.И., Сидоров Н., Андреев В.М.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их неисправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Марина ВЛ

Егорав АТ

Андреев ВМ

Евдокимов ВМ