

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 20
Дом № 68 ул. Ф. Желтова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 43

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Ерохин В.М.

Волганова В.М., Машин В.М., Мухомов В.М., Егоров А.Т.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: здание старое ХВС кв. 66-45

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: обеспечены все л/дл + мед.

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Ильина ИИ

Евсеев ИИ

Андреев ВМ

Ерехин ИИ