

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 20

Дом № 48 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 68

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала техподполье

Комиссия в составе, председателя главного инженера Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник: Ерохин А.И.
Васильев В.И.; Федунов В.В.; Трухов В.В.; Арсужков В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние не исправно

а) Крыша: тех. состояние не исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние не исправно

г) Фасад здания: тех. состояние не исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние не исправно

е) Подвальные помещения тех. состояние не исправно

ж) Отмостки вокруг здания тех. состояние не исправно

з) Система центрального отопления заменим задвижки ц/о

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные техосмесит. шефнадзор

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: техосмесит. шефнадзор

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жигелей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Федорова М В

Трухан В В

Анухов В М

Ерохин В Т