

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2020
Дом № 80 ул. Ф. Желтеев

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1954

Материал стен Камешки

Число этажей 5

Наличие подвала Техподполье

Комиссия в составе, председателя, плотник Староселова Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин В.С.

Богатырева М., Фисунова И., Трухов В., Андрухов В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Техническое состояние исправно

а) Крыша: Техническое состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. состояние исправно

г) Фасад здания Техническое состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия Техническое состояние исправно

е) Подвальные помещения Техническое состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания Техническое состояние исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии _____

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Федорова СВ

Трунов ВВ

Андреев ВВ

Ерохин КМ