

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октября 20  г.

Дом № 89 ул. Ф. Желтого

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 48

Материал стен панельный

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя г. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерехин И.М.

Томашуров И.И.; Фиеунов И.В.; Труков В.В.; Андуров В.М.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние хорошее

а) Крыша: тех. состояние хорошее

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние хорошее

г) Фасад здания тех. состояние хорошее

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние хорошее

е) Подвальные помещения накрытые входы в 1, 2 подвал

ж) Отмостки вокруг здания устроены отвод откосами

з) Система центрального отопления: технически исправное  
и закрывшие трубы ч/о в под-те

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные технически исправные

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправное

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.  
Осипова С.С.  
Трунов В.В.  
Александров В.В.  
Ерохина В.С.