

АКТ
Общего (весеннего) осмотра здания

_____ март _____ 2011 г.

Дом № 41 строение (корпус) _____ по ул.(пер.) М. Тарасова

Жилищное ремонтное эксплуатационное управление № 14 гор. Калуги

Общие сведения по строению.

| | |
|-----------------|---------------|
| Год постройки | <u>1945</u> |
| Материал стен | <u>камень</u> |
| Число этажей | <u>5</u> |
| Наличие подвала | <u>есть</u> |

Результаты осмотра строения и проведение испытания.

Комиссия в составе председателя, гл.инженера ООО «ЖРЭУ-№14» Старостина Л.В.
и членов: инженер Богатырёва Н.И.; техник Антонов; кровельщик Богатырёв В.В.
электрик Лукин сл.сантехник Семёнов,
представителя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Кол-во | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек.ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет). |
|-------|--|-------------------|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундамент | | | | |
| 2 | Стены | куб. | | | |
| 3 | Стены | кв.м | | <u>тех. испр.</u> | |
| 4 | Перегородки деревянные | | | | |
| 5 | Несгораемые | | | | |
| 6 | Перекрытия | Чердачное | кв.м | <u>тех. испр.</u> | |
| 7 | | Междуэтажное | | <u>тех. испр.</u> | |
| 8 | | Санузлов | | | |
| 9 | | Подвальное | | <u>тех. испр.</u> | |
| 10 | Крыши | Стропила | м/п. | <u>тех. испр.</u> | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| 11 | | Обрешетка | кв.м | | | |
| 12 | | Кровля | | | <i>тех. испр.</i> | |
| 13 | | Водосточные трубы | м/п. | | <i>тех. испр.</i> | |
| 14 | | внутрен. водосток | | | | |
| 15 | | Дошчатые | кв.м | | | |
| 16 | Полы | Паркетные | | | | |
| 17 | | Линолеум или синтетические | | | | |
| 18 | | Плиточные | | | | |
| 19 | | Прочие | | | | |
| 20 | Проемы | Оконные перепл. | кв.м | | <i>дополнительно с/кв.</i> | |
| 21 | | Двери внутрен. | шт. | | | |
| 22 | | Наружные | | | | |
| 23 | Фасад-наружн. отделка | кв.м | | | | |
| 24 | Внутренние санитарно - и электротехнические устройства | отопление | Труб. центр. отопл. | м/п. | <i>пробл. и о.ч.р.с.в.</i> | |
| 25 | | | Радиаторы | Секц. | | |
| 26 | | | Параллельное или калориферное | кв.м | | |
| 27 | | | Печи на тверд. или газов. топл. | шт. | | |
| 28 | | | АГВ колонки | | | |
| 29 | | водопро-вод. | Умывальники | | | |
| 30 | | | Раковины | | | |
| 31 | | канализа-ция | Водопров. трубы | м/п. | <i>тех. испр.</i> | |
| 32 | | | Унитазы | шт. | | |
| 33 | | | Смывные бочки | | | |
| 34 | | | Канализ. трубы | м/п. | <i>тех. испр.</i> | |
| 35 | | | Трубы горяч. воды | | | |
| 36 | | | Ванны | шт. | | |
| 37 | | | Души | | | |
| 38 | | | Колонки газов. или на тверд. топл. | | | |
| 39 | | | Трубы газовые | м/п | | <i>Полная покупка газификации</i> |
| 40 | | | | | шт. | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | электрические | | | |
| 43 | | | телевидение | Общ. ант. | | |
| 44 | | Лифты | шт. | | | |
| 45 | | Световая электропров. | м/п. | | <i>тех. испр.</i> | |
| 46 | | Силовая электропров. | | | <i>тех. испр.</i> | |
| 47 | | Вводные устройства | шт. | | <i>не введено</i> | |
| 48 | | Электрощитов | | | <i>не введено</i> | |
| 49 | | Вентиляционные стволы и трубы | м/п. | | <i>тех. испр.</i> | |

Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями «Правил и норм п. 4,6»

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов

2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов

3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений







4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования
произведена

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования

8. Выводы и предложения : дом готов к эксплуатации в весеннее – летний период 2021

| | | | |
|------------------------|--------------|---|-----------------|
| Председатель комиссии: | Гл. инженер |  | Старостина Л.В |
| Члены комиссии: | инженер |  | Боратырёва Н.И. |
| | техник |  | Богатырёв В.В. |
| | кровельщик |  | Богатырёв В.В. |
| | электрик |  | Богатырёв В.В. |
| | сл.сантехник |  | Богатырёв В.В. |