

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2021 г.

Дом № 12 ул. М. Гусева

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 67

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник: Ерехин Н.Т.
Бороздин А.И.; Дмитриев В.И.; Ерохин А.Т.; Шеломов

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

- з) Система центрального отопления: тепловые узлы исправны
- и) Котельное помещение и его оборудование _____
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тепловые узлы исправны
- л) Отопительные печи и кухонные очаги _____
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____
- н) Электрохозяйство: тепловые узлы исправны

2. Обеспеченность:

- а) Котельных - топливом _____
- б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
- обеспечены**

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Богатырёва Н.И.

Евдокимов А.С.

Иванов Д.А.

Суровик Н.Т.