

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 38 ул. Менделеева

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 69

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин В.Т.

Басалова М.И., Федулова И.В., Арсенов В.Н., Андреевская
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: исправно откосы

з) Система центрального отопления: Тех. освидетельствовано

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. освидетельствовано

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Тех. освидетельствовано

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. Сид

Богатырёва Н.И.
Фисунова И.В.
Андрюшкин В.
Алсухов В.Н.
Ерехов В.Т.

(подпись)
Л.В.
И.В.
В.
В.Т.