

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 5 ул. Сев. Радино

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 84

Материал стен камень

Число этажей 9

Наличие подвала техподпол

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин Н. Т.

Богатырева Н.И., Федуркова СВ, Андреевский В. Александров

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. осм. сделано

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. осм. сделано

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: тех. осм. сделано

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

Син

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Федурова И.И.

Александровский В.

Алеухов В.М.

Ерохин Н.Т.

Л.В.

Син

И

Ант