

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 7 ул. Сев. Разъезд

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 89

Материал стен камень

Число этажей 9

Наличие подвала Тех. чердак

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) ___

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерехин И.Т.

Волотырева Н.Н. Федулова И.В. Трунов В.В. Андрухов В.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. исправно

г) Фасад здания: Тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. исправно

е) Подвальные помещения: Тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. обслуживание

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. обслуживание

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: тех. обслуживание

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.

Сидурова И.И.

Трухан В.В.

Александр В.И.

Ерохин Н.Т.

