

**АКТ**  
**общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)**

« \_\_\_ » октябрь 2021 г.

Дом № **63** ул. **Фридриха Энгельса**

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

**Общие сведения по дому:**

Год постройки **1975**

Материал стен **кр.панельный**

Число этажей **5**

Наличие подвала **тех.подполье**

Комиссия в составе, председателя гл.инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик,плотник :

Богатырёва Н.И.; Терехова С.А.; Егоров А.Г.; Алдухов В.Н.; Ерохин Н.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: **технически исправно**

а) Крыша: **технически исправно**

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания **технически исправно**

г) Фасад здания **технически исправно**

д) Входные двери и оконные перекрытия: **технически исправно**

е) Подвальные помещения : **технически исправно**

ж) Отмостки вокруг здания : **технически исправно**

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Егоров А.Г.

Алдухов В.Н.

•Ерохин Н.Т.