

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2011г.

Дом № 64 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 88

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохина И.Т.

Пасанжирова Н.И. Фицурина И.В. Андришанина В. Андуров Р.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: ремонт кровли год № 113, ремонтные работы год № 114

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) Фасад здания: ремонт швов год № 89

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. осм. работы

е) Подвальные помещения: тех. осм. работы

ж) Отмостки вокруг здания: тех. осм. работы

з) Система центрального отопления : тех. шеф-район

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : тех. шеф-район

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: тех. шеф-район

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



Богатырёва Н.И.

Федорова И.И.

Александровская В.

Людская В.И.

Ерохина Н.Т.

(подпись)

