

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 20\_\_г.

Дом № 66 ул. Ф. Жамалова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 44

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин Н.Т.

Посетители: М.И. Федунов, И.В. Есеров, А.Т. Федуров, В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: тех. обслуживание

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. обслуживание

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: тех. обслуживание

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

**обеспечены**

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.

Федюкова И.В.

Белеров А.Г.

Аликулов В.М.

Ерохина Н.Г.

