

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 20\_\_ г.  
Дом № 48 ул. Ф. Желтого

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 68

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала техподпол

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин В.Т.

Волгоград В.В. Федунов И.И. Трунов В.В. Асдуков В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: Тех. освидетельствовано

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. освидетельствовано

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: Тех. освидетельствовано

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырёва Н.И.

Фисунцова И.В.

Грухов В.В.

Аночкова В.В.

Броханова В.В.

(подпись)

Л.В.

Н.И.

И.В.