

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«___» октябрь 2021 г.

Дом № 16А ул. Красный проезд

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1958

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник :

Богатырёва Н.И.; Терехова С.А.; Пыжов В.А.. Иванов Д.А..

;; Ерохин Н.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция технически исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения : -----

ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : АОГВ

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги технически исправно

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Пыжов В.А.

Иванов Д.А.

Ерохин Н.Т.