

**АКТ**  
**общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)**

«\_\_\_» октябрь 2017 г.

Дом № 37 ул. М.Горького

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

**Общие сведения по дому:**

Год постройки 1962

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя г.л.инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик,плотник :

Богатырёва Н.И.; Терехова С.А.;Пыжов В.А. Иванов Д.А..

;.; Ерохин Н.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция технически исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е)Подвальные помещения : технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : АОГВ

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : \_\_\_\_\_

л) Отопительные печи и кухонные очаги технически исправно

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

## 2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

**обеспечены**

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Пыжов В.А.

Иванов Д.А.

Ерохин Н.Т.