

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«    »    октябрь 20  г.  
Дом №   4   ул.   М. Державина  

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок №   000 «ЖРЭУ №14»  

Общие сведения по дому:

Год постройки 19   72  

Материал стен   панельный  

Число этажей   5  

Наличие подвала   тех. подвал  

Комиссия в составе, председателя   гл. инженер Старостина Л.В  

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник:   Сорокин И.Т.,    
  Богданова Н.С.,     Димин В.М.,     Сороков А.Т.,    
  Иванов Ю.М.  

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:   

а) Крыша:   технически исправно  

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания   тех. исправно  

г) Фасад здания:   технически исправно  

д) Входные двери и оконные перекрытия:   технически исправно  

е) Подвальные помещения:   технически исправно  

ж) Отмостки вокруг здания:   технически исправно

з) Система центрального отопления: зависит от/отсутствует  
не работает

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_  
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Минина В.И.  
Егорев А.Т.  
Шаров Д.А.  
Средкин Н.Т.