

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2021 г.
Дом № 8 ул. М. Луговое
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)
участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 63
Материал стен каменный
Число этажей 5
Наличие подвала техническое
Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.
и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сайт, электрик, плотник: Семин И.Г.
Боратковский Н.И., Давыдов В.И., Сидоров Р.И., Морозов Д.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: рыхлая поверхность кровли
над кв. № 58, 59

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____




обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богагырёва Н.И.

Михайлов Д.В. 
Смирнов А.У. 
Иванов Д.А. 
Ершова Н.Т. 