

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__ г.

Дом № 28 ул. Мерзуринская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 66

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. чердак

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин В.Т.

Посетова Г.В., Федунова И.В., Сеталок И., Андучков В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: ремонт кровли выполнен по проекту над. кв. 59

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. все равно

г) Фасад здания: тех. все равно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. все равно

е) Подвальные помещения: тех. все равно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. все равно

з) Система центрального отопления: Тех. осм. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. осм. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Тех. осм. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырёва Н.И.

Филиппова И.И.

Сидорова К.И.

Андреев В.И.

Ерохина К.Т.

(подпись)

Л.В.

Н.И.

И.И.

В.И.

К.Т.