

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 20\_\_г.

Дом № 29 ул. Аллея Гуркина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 72

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин В. Г.  
Косотарев И. И. Федулова И. В. Трухов В. В. Андуров В. Н.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: Тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. исправно

г) Фасад здания Тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. исправно

е) Подвальные помещения: Тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. осм. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. осм. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: тех. осм. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

**обеспечены**

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. Сл

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Фисункова И.И.

Трухов В.В.

Алсуков В.И.

Ерохин Н.Т.

Л.В.

Сл

Сл