

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2021 г.

Дом № 30 ул. Мазуркина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 66

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохове В.Т.

Босогонцева М.И. Федунова И.А. Ситанок К.И. Андурков В.С.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания тех. исправно

з) Система центрального отопления: Г.к. шеерабмо

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Г.к. шеерабмо

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Г.к. шеерабмо

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.

Фисунавалет

Сетамов К.И.

Аюуков В.К.

Ержанов М.Т.

