

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2021г.

Дом № 36 ул. Мисуркина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 72

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник Бреденко М.Т.

Белогоридва М.И.; Кузнецова И.В.; Трунов В.В.; Акулов В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: норм. исправно

а) Крыша: норм. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция норм. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

норм. исправно

г) Фасад здания: норм. ремонт 2019 года.

д) Входные двери и оконные перекрытия: норм. исправно

е) Подвальные помещения: норм. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: норм. исправно

з) Система центрального отопления : нет. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : нет. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: нет. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.

Исурова Н.И.

Гарухов В.В.

Ануров Н.Р.

Ерехина В.Т.

