

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 65 ул. Школьная

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 68

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник: Ерохин М.Т.

Васильева М.И. Фисурова И.В. Сиганок И. Андрухов В.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: тех. осм. разв. ос

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. осм. разв. ос

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: тех. осм. разв. ос

2. Обеспеченность:


а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. 

(подпись)

Богатырёва Н.И.
Рисункова И.В.
Светло Н.И.
Алоухов В.И.
Ерохина Н.Т.

