

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 20\_\_г.

Дом № 43 ул. С. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 65

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник : Срочин А.Т.

Бокотырева Н.И. Федунова И.В. Титов В.А. Дружков В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. все равно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. все равно

г) Фасад здания: тех. все равно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. все равно

е) Подвальные помещения: тех. все равно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. все равно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: тех. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_


б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.



Федорова И.В.



Томов В.А.

Авдухов В.И.

Ерочин И.Т.

