

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октября 2021г.

Дом № 44 ул. Ст. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 70

Материал стен кирпич?

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник :

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:   

а) Крыша:   

б) Чердачное помещение и его вентиляция изготовленные ст.

устройств для отвода дождевой воды вертикальных ш. 58, 59

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: тех. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

**обеспечены**

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



Богатырёва Н.И.

Файунова И.В.

Тышов В.А.

Аноуров В.М.

Сорокин В.Т.

(подпись)

