

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__ г.

Дом № 56 ул. Ленинская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 86

Материал стен кашпел

Число этажей 5

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) —

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Божин Г.Т. Белагорьева М.И. Гуськов С.В. Ситалов К.И. Андуров В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция —

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления : теплотрасса

исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : теплотрасса

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство : теплотрасса

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены


Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.



Рисунцова И.В.



Ситникова К.И.



Андреев В.И.



Ермошкин И.Т.