

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 67 ул. Тулунская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 69

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохина М.Т.
Посоголова М.В. Федорова М.В. Иванов В.И. Иванов В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: Газовая Гретьба 4/0
в подвале, железная арматура 4/0 в подвале

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Гретьба, не исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Гретьба, не исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.



Гуськов И.В.



Яковлев В.Р.

Шварев Д.А.

Еремкин М.Г.

