

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 2021г.

Дом № 69 ул. Тувльская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 93-1995

Материал стен панельный

Число этажей 9

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник:

Ерохин И.Т., Богачев А.И., Давыдов В.А., Егоров А.Г., Уланов

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

- з) Система центрального отопления: технически исправно
- и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно
- л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_
- н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

- а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_
- б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_
- обеспечены**

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Миткина В.А.

Егоров А.Т.

Шавлов Р.А.

Ерохин Н.Т.