

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 38 ул. Ф. Жульево

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 68

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин И.Т.

Богомолова И.И., Фадеева И.В., Яковлев В.И., Асгулов В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: Тех. паспорт

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. паспорт

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. паспорт

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырёва Н.И.

Тюринов И.И.

Алексеев В.Г.

Алдухов В.В.

Ерохина Н.Г.

(подпись)

Л.В.

Н.И.

И.И.