

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 91 ул. Ф. Жульева

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 44

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерехин И.Т.
Писотыридов И.И. Феуринов И.В. Сивило И.И. Андурков В.В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: Записано. Трубы 9/10
3 и 4 этаж ИСО-1

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. осм. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Тех. осм. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.
Фисункова И.В.
Светло К.И.
Андреев В.М.
Ерохин Н.Т.

И.В.
К.И.
В.М.
Н.Т.