

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«26» октябрь 2022 г.  
Дом № 59 ул. М. Горького

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 72

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин И.Т.  
Богатырева А.И., Давыдов В.И., Сорокин А.Т., Шеняев В.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно
- а) Крыша: технически исправно
- б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех исправно
- г) Фасад здания: технически исправно
- д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно
- е) Подвальные помещения: технически исправно
- ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

*Сид*

(подпись)

Богатырёва Н.И.

*Н.И.*

*Алексеев В.М.*

*Евров А.Т.*

*Уванов Р.А.*

*Урохин И.Т.*