

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 3 ул. М. Муркова
«03» октябрь 2022

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 80
Материал стен панельный
Число этажей 5
Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.
и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Срохин Н.Т.,
Богатырева Н.И., Давыдов В.М., Билоч В.М., Яковлев
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырёва Н.И.

Корова В.М.

Андрейкин В.В.

Иванов Д.А.

Ерохин И.Т.

(подпись)