

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 4 ул. М. Мухомова
«05» октябрь 2022

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 72

Материал стен панельный

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник сл. сант, электрик, плотник:

Боготурова Н.И., Шолохов В.М., Федоров А.Т., Шолохов В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырёва Н.И.

Антон В.М.

Андреев А.Т.

Иванов Д.И.

Сухомин И.Т.

(подпись)