

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 5 ул. М. Плucose «07» октябрь 2011 г.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)  
участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:  
Год постройки 19 72

Материал стен каменный

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя г. инженер Старостина Л.В.  
и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Сорокин И.Т.

Богданович И.И., Давыдов В.М., Битюк В.И., Дворов Я.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного  
дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания \_\_\_\_\_

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырёва Н.И.

Смирнов В.М.

Иванов Р.А.

Бродина Н.Т.

(подпись)