

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"__" октябрь 2018г.

Дом № 14 ул. Могучкина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 49

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. чердак

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин В.Т.

Богачева В.С. Феурова И.В. Готман В.А. Агудин В.М.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: каменная черепица кровля кв. 58, 44, 105

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____

тех. чердак

г) Фасад здания: _____

тех. чердак

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. чердак

е) Подвальные помещения: тех. чердак

ж) Отмостки вокруг здания: тех. чердак

з) Система центрального отопления: тех. чердак

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. шеф-раб.мо

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: тех. шеф-раб.мо

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

(подписи)

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.
Фисункина И.И.
Тютин В.А.
Ареунов В.В.
Ерохин Н.Т.