

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« ___ » октябрь 2022 г.

Дом № 121 ул. Тульская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки **1980**

Материал стен **кр.панельный**

Число этажей **9**

Наличие подвала **тех.подполье**

Комиссия в составе, председателя гл.инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник :

Богатырёва Н.И.; Терехова С.А.; Пыжов В.А.. Иванов Д.А..

;; Ерохин Н.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: **технически исправно**

а) Крыша: **технически исправно**

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания **технически исправно**

г) Фасад здания **технически исправно**

д) Входные двери и оконные перекрытия: **технически исправно**

е) Подвальные помещения : **технически исправно**

ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Пыжов В.А.

Иванов Д.А..

Ерохин Н.Т.