

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" \_\_\_ " октябрь 2007г.

Дом № 64 ул. Индальская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 69

Материал стен кафельные

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин М.Т.

Бусыгина М.И. Фисунев И.В. Белова В.И. Иванова Я  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция: \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: \_\_\_\_\_

тех. состояние

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: тех. состояние

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. не требуется

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: тех. не требуется

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Федорова И.В.

Величкова В.М.

Александров В.А.

Ерехин Н.Т.

(подписи)

С.В.

Н.И.

И.В.

В.М.

В.А.

Н.Т.