

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" ___ " октябрь 2017.

Дом № 38 ул. Ф. Жукова со.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен скамен.

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Сорокин В.Т.

Восстановитель ИИ Фаузова ИВ Брилева ВМ Андуров ВИ.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: ремонт кровли и в. в. 66, 48

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____

тех. исправно

г) Фасад здания: _____

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. мероприятия

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: тех. мероприятия

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Глушкова И.В.

Климова В.М.

Александров В.А.

Сорокин А.Т.

(подписи)

[Подпись]
[Подпись]

[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]