

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" ___ " октябрь 2022

Дом № 66 ул. Ф. Янгильсо

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 1944

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин В.Т.

Белогрибова В.И. Фасурьянов И.В. Егоров А.Г. Андуров В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: фасадные материалы в норме, кровля в 17, 61 и 1 кв.

б) Чердачное помещение и его вентиляция:

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания:

тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. обслуживание

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: тех. обслуживание

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.
Давыдова И.В.
Егоров А.Г.
Александров В.В.
Ворожков М.Г.

(подписи)

