

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" ___ " октябрь 2011.

Дом № 68 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 43

Материал стен камень и др.

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин М.М.

Васильева И.И. Федорова И.В. Егоров А.Г. Асатуров В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

тех. состояние

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____

тех. состояние

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: тех. состояние

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Т.М. Мещеряков

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: Т.М. Мещеряков

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.
Фисюкова И.
Евгеньев А.Г.
Александров В.М.
Ерохина К.Т.

(подписи)
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]