

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"\_\_" октябрь 20\_\_г.

Дом № 89 ул. Ф. Желеев

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 41

Материал стен каменит.

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерехин В.Т.

Босакин В.И. Фисурова И.В. Трунов В.В. Асудков В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция: \_\_\_\_\_

тех. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: \_\_\_\_\_

тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. Messerbach

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: Тех. Messerbach

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_  
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Гнездовская С.В.  
Трунов В.В.  
Александров В.Н.  
Средина И.Т.

(подписи)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_