

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 10 ул. М. Жирова «03» октября 2022.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 66

Материал стен панельный

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Сорокин И.Т.

Богатырева Н.И.; Филиппов В.М.; Яковлев В.А.; Ибрагимов И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Л.В. Старостина

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Н.И. Богатырёва

Антонов В.И.

Антонов В.И.

Шванов Р.А.

Ерохин И.Т.