

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 3к1 ул. М. Длугове «07» октябрь 2022.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Год постройки 19 80

Общие сведения по дому:

Материал стен панельный

Число этажей 6

Наличие подвала тех. подвалы

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин И.Т.

Богданюк Н.С., Давыдов В.М., Билык В.М.,
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство : технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырёва Н.И.

Машин В.М.

Андрейкин В.В.

Шевцов Д.А.

Ершов И.Т.

(подпись)

