

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«04» октябрь 2012 г.
Дом № 8 ул. М. Мухомова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1963

Материал стен панельный

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Сухомин Н.Т.

Богдановичева Н.И., Филиппов В.М., Лыткин В.А., Морозов Я.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

Син

(подпись)

Богатырёва Н.И.

ББ

Алимова В.М.

Левин В.А.

Иванов Д.А.

Арохин И.Т.