

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" \_\_\_ " октябрь 2011

Дом № 28 ул. Мологужинская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 66

Материал стен каменная

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Брохине А.Т.

Васильев В.И. Федулов И.В. Сибанов К.И. Андрухов В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: ремонт не выполнен

б) Чердачное помещение и его вентиляция: тех. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. шеф-раб. м.с.

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: тех. шеф-раб. м.с.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.  
Фисенкова И.И.  
Севастьян К.И.  
Александров В.И.  
Ермошкин Н.Т.

(подписи)

  
  
  
  
  
