

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"__" октябрь 2011.

Дом № 30 ул. Медведево

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 1966

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвалы

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин И.Т.

Богачев В.И. Федунов И.В. Сидоров К.И. Азучков В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

тех. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: нет

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: нет

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Смирнова И.И.

Семин К.И.

Александров В.И.

Ерохина Н.И.

(подписи)

[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]